

## PROTOKOLLAUSZUG

---

Sitzung der Schulpflege vom 23. Mai 2016

---

406 08.03 Räumlichkeiten  
**Schallschutz Schülerclub Saltkrokan / öffentlich**

---

### Ausgangslage

Der Schallschutz im Schülerclub Saltkrokan ist ungenügend; es sind dringende Massnahmen notwendig. Die Abteilung Liegenschaften hat deshalb Herrn Andreas Roth, dipl. Ingenieur ETH/SIA/OTIA, Inhaber der Firma „braune roth ag“, mit den notwendigen Messungen beauftragt. Die Nachhallzeitmessungen haben am 7. April 2016 in den Räumen 13-15 des Schülerclubs Saltkrokan, Schulhaus Hasenacker I, stattgefunden.

Die Auswertungen der Nachhallzeitmessungen sowie die Berechnungen der beauftragten Firma liegen per 15. Mai 2016 vor. Herr Roth weist darauf hin, dass für die Nutzung der Räume als Schülerclub die Nachhallzeit so tief wie möglich sein sollte (tiefer als in einem Klassenzimmer). Es wird empfohlen die Nachhallzeit unter 0.5 Sekunden zu senken; die in den Berichten aufgeführten Messergebnisse weisen deutlich höhere Werte aus.

### Beschluss

Die Schulpflege, auf Antrag der Ressortvorsteherin Infrastruktur, beschliesst:

1. Die Abteilung Liegenschaften wird eingeladen, die notwendigen Massnahmen zur Senkung der Nachhallzeit in den Räumlichkeiten des Schülerclubs Saltkrokan, gemäss den Empfehlungen der Expertenberichte bzw. gemäss den SIA-Normen, zu veranlassen.
2. Die notwendigen Einbauten sollten in den KW 31-32 erfolgen. Der Schülerclub ist während dieser Zeit geschlossen.
3. Mitteilung per Protokollauszug an:
  - Thömi Lüthi, Ressortvorsteher Liegenschaften
  - Stephan Indermühle, Abteilungsleiter Liegenschaften

Für die Richtigkeit des Auszugs

**SCHULPFLEGE MÄNNEDORF**



Wolfgang Annighöfer  
Schulpräsident



Heinz Bochsler  
Leiter Schulverwaltung